

Sõiduki taustakontroll

Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 05.09.2022 13:10:22

Registreerimismärk	638MEM
VIN-kood	VF1LB0BC532831436
Mark	RENAULT
Mudel	THALIA
Esmane registreerimine	11.01.2005
Kategooria	Sõiduauto
Kere nimetus	sedaan
Kere värvus	roheline
Mootor	1390 cm ³
Mootori võimsus	55 kW
Kütus	Mootoribensiin
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	-
Registreerimistunnistus	EM421437
Info	<ul style="list-style-type: none">Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatusLiikluskindlustuse leping puudub

Tehnoülevaatuste andmed

Aeg	Ülevaatuse liik	Ülevaatuspunkt	Otsus	Kehtib kuni	Odomeetri näit
17.11.2020	Korduv	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2021	74356
27.10.2020	Korraline	Center Services OÜ	Esitada korduvale ülevaatusesele	30.11.2020	74315
Kokkuvõte:	<p>Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata.</p> <p>Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternad: Valgusallikas on defektne või puudub (mitmest piduritule valgusallikast koosneval lateral on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed).</p> <p>Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Mehaaniline seisund ja toimimine: Kulunud või halvenenud. ESIMESED PIDURID JÄÄVAD PEALE</p>				
07.11.2019	Korduv	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2020	73847
22.10.2019	Korraline	Center Services OÜ	Esitada korduvale ülevaatusesele	30.11.2019	73802
Kokkuvõte:	<p>Veermik ja vedrustus: OLULINE VIGA: Teljed.: Käändteljepolt või kuulliigend või puksid on ülemäära kulunud. ESI VASAK SARNIIR</p> <p>Pidurisüsteem: OLULINE VIGA: Mehaaniline seisund ja toimimine: Torud on kahjustunud või korrodeerunud.</p>				
27.11.2018	Korduv	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2019	73323
26.10.2018	Korraline	Center Services OÜ	Esitada korduvale ülevaatusesele	30.11.2018	73272
Kokkuvõte:	<p>Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: OLULINE VIGA: Kabiin, kere ja pealisehitus: Porikaitse on kahjustunud või korrodeerunud. TIIVA ÄÄRED</p> <p>Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Reguleerimata - valgusvihu langemismurk alla tootja ettenähtud langemismuruga. VASAK</p>				
31.10.2017	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2018	72764
Kokkuvõte:	<p>Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb mitmest valgusallikast; LED valgusallika puhul töötab vähemalt 1/3). VASAK</p>				
31.10.2016	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2017	72062
30.10.2014	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2016	68903
03.10.2012	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2014	61649
29.10.2010	Korduv	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2012	-
25.10.2010	Korraline	Center Services OÜ	Esitada korduvale ülevaatusesele	24.10.2010	50419
Kokkuvõte:	<p>Veermik ja vedrustus: OLULINE VIGA: Esi- ja tagatelg:: kuulliigendis esineb jääkdeformatsioone või lõtkusid; välimised otsad</p> <p>Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtule laternad:: ei lülitu;</p>				

22.10.2008	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2010	32222
13.10.2005	Korraline	Maanteeamet	Tehniliselt korras	31.10.2008	-

Tehnilised detailandmed

Esmase registreerimine	11.01.2005
Eestis registreerimine	11.01.2005
Registreeritud uuena Eestis	
Kategooria	Sõiduauto
Kategooria tähis	M1
Kere nimetus	sedaan
Kere värvus	roheline
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	1390 cm ³
Mootori võimsus	55 kW
Kütus	Mootoribensiin
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Katalüsaator	Jah
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	-
Mootori mudel	K7J A7
Suurim kiirus	170
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EM421437

Mõõtmed

Pikkus	4171 mm
Laius	1670 mm
Kõrgus	1437 mm
Rööbe	-

Massid

Täismass	1460 kg
Registrimass	1460 kg
Tühimass	1015 kg
Kandevõime	445 kg
Piduritega haagise lubatud mass	1100 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	505 kg
Autorongi mass	2250 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	75 kg

Keskkond

Heitmenorm	EURO 3
CO2 (NEDC)	168 (g/km)
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	-
Sõidumüra	-

Kütusekulu

Linnas	-
Maanteel	-
Keskmine (NEDC)	-
Keskmine (WLTP)	-

Muud andmed

VIN-koodi asukoht	parempoolse esiistme alusel põiktalal
Valmistaja andmesildi asukoht	parempoolsel b-piilaril
Uksi	4
Istekohti	5
Modifikatsioon	-
Tüüp	B
Variant	LB0B
Versioon	LB0BC5
Tüübikinnituse nr.	e2*98/14*0126
Keretüüp	-
Märkused	-

Teljed ja rehvid

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	2471 mm

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	175/70 R13 82T 175/65 R14 82T	850 kg	850 kg	-	-
2.telg	175/70 R13 82T 175/65 R14 82T	805 kg	805 kg	-	-

Sõidukiga tehtud toimingud

Kuupäev	Toiming
10.06.2021	Omanikuvahetus
13.10.2005	Omanikuvahetus
11.01.2005	Registriandmete muutmine
11.01.2005	Registreerimine Eestis
11.01.2005	Registreerimiseelne nõuete kontroll