

## Sõiduki taustakontroll

### Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 30.03.2023 13:18:20

<b>Registreerimismärk</b>	798AYX
<b>VIN-kood</b>	WF0XXXBDFX7L12840
<b>Mark</b>	FORD
<b>Mudel</b>	TRANSIT 300M VAN
<b>Esmane registreerimine</b>	16.07.2007
<b>Kategooria</b>	Veoauto
<b>Kere nimetus</b>	kaubik
<b>Kere värvus</b>	tumesinine
<b>Mootor</b>	2198 cm <sup>3</sup>
<b>Mootori võimsus</b>	81 kW
<b>Kütus</b>	Diislikütus
<b>Käigukast</b>	Manuaal
<b>Veoskeem</b>	Esivedu
<b>Registreerimistunnistus</b>	EL830302
<b>Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sõidukil on käsutamise keelumärke</li> <li>Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus</li> <li>Liikluskindlustuse leping puudub</li> </ul>

### Piirangud

Käsitamiskeeld/Tagaotsimine

Seadmise kuupäev	Piirangu seadja	Lisainfo
03.09.2021	PRIIT PETTER, TALLINNA KOHTUTÄITUR (023/2021/1545)	
28.12.2021	KATRIN PRÜKK, ajutine pankrotihaldur (2-21-17224)	

## Tehnoülevaatuste andmed

Aeg	Ülevaatuse liik	Ülevaatuspunkt	Otsus	Kehtib kuni	Odomeetri näit
30.10.2020	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2021	314087
<b>Kokkuvõte:</b>	Nähtavus: VÄHEOLULINE VIGA: Vaateväli: Takistused juhi vaateväljas, mis mõjutavad oluliselt nähtavust ettepoole ja külgedele.				
01.11.2019	Korraline	BSN Auto OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2020	286930
<b>Kokkuvõte:</b>	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Esimesed ja tagumised udutulelaternad.: Reguleerimata – valgusvihk näitab liiga alla. Nähtavus: VÄHEOLULINE VIGA: Tahavaatepeeglid või -seadmed: Halvenenud seisukorras. PAREM				
30.11.2018	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2019	282800
30.11.2017	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2018	267698
28.03.2017	Korraline	Center Services OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2017	257600
<b>Kokkuvõte:</b>	Muu varustus: VÄHEOLULINE VIGA: Tulekustuti: Puudub, ei vasta nõuetele või on kohustuslikus korras kontrollimata. Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Piduritulelaternad: Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb mitmest valgusallikast; LED valgusallika puhul töötab vähemalt 1/3).				
03.11.2015	Korraline	Kava Auto OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2016	224217
29.10.2014	Korraline	Kava Auto OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2015	221757
06.11.2013	Korduv	Progates OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2014	211485
22.10.2013	Korraline	Progates OÜ	Esitada korduvalle ülevaatussele	21.10.2013	211170
<b>Kokkuvõte:</b>	Saasted: OLULINE VIGA: Diiselmootori heitgaaside suitsusus:: heitgaaside piirsisaldus ei vasta keskkonnaministri poolt kehtestatud nõuetele; Pidurisüsteem: VÄHEOLULINE VIGA: Pidurirummel- ja ketas, piduriklotsi kate:: piduritrumli/ketta tööpinnad on kulunud, ebatasased ja/või soonelised;				
31.10.2012	Korraline	Progates OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2013	198578
<b>Kokkuvõte:</b>	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Numbritule laternad.: ei lülitu;				
28.10.2011	Korraline	Profdiagnostik OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2012	185055
<b>Kokkuvõte:</b>	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Numbritule laternad.: ei lülitu;				
28.10.2010	Korraline	Profdiagnostik OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2011	146838
30.10.2009	Korraline	Profdiagnostik OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2010	100167
<b>Kokkuvõte:</b>	Tuled, helkurid ja elektriseadmed: VÄHEOLULINE VIGA: Numbritule -ja tagurdustule laternad.: ei ole valmistaja juhendi kohane;				
03.11.2008	Korraline	Profdiagnostik OÜ	Tehniliselt korras	31.10.2009	58213
16.07.2007	Korraline	Maanteeamet	Tehniliselt korras	31.10.2008	-

**Tehnilised detailandmed**

Esmane registreerimine	16.07.2007
Eestis registreerimine	16.07.2007
Registreeritud uuena Eestis	
Kategooria	Veoauto
Kategooria tähis	N1
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	tumesinine
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	2198 cm <sup>3</sup>
Mootori võimsus	81 kW
Kütus	Diislikütus
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Esivedu
Mootori mudel	QVFA
Suurim kiirus	-
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EL830302

**Mõõtmed**

Pikkus	5230 mm
Laius	1974 mm
Kõrgus	2302 mm
Rööbe	-

**Massid**

Täismass	3000 kg
Registrimass	3000 kg
Tühimass	1770 kg
Kandevõime	1230 kg
Piduritega haagise lubatud mass	2000 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Autorongi mass	4500 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	112 kg

**Keskkond**

Heitmenorm	-
CO2 (NEDC)	-
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	-
Sõidumüra	-

**Kütusekulu**

Linnas	-
Maanteel	-
Keskmine (NEDC)	-
Keskmine (WLTP)	-

**Muud andmed**

VIN-koodi asukoht	parempoolses esiratta koopas
Valmistaja andmesildi asukoht	parempoolse esiukse tagapostil
Uksi	4
Istekohti	3
Modifikatsioon	-
Tüüp	FAF6
Variant	-
Versioon	-
Tüübikinnituse nr.	-
Keretüüp	-
Märkused	-

**Teljed ja rehvid**

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	3300 mm
Telikute arv	0

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	205/75 R16C 110/108R 195/70 R15C 104/102R	1600 kg	1600 kg	Jah	Jah
2.telg	205/75 R16C 110/108R 195/70 R15C 104/102R	1760 kg	1760 kg	-	-

**Sõidukiga tehtud toimingud**

<b>Kuupäev</b>	<b>Toiming</b>
25.10.2019	Registreerimistunnistuse väljastamine
25.10.2019	Omanikuvahetus
20.10.2016	Registreerimistunnistuse väljastamine
19.10.2016	Kasutajate muutmine
18.10.2016	Registreerimistunnistuse väljastamine
17.10.2016	Omanikuvahetus
12.02.2016	Registreerimistunnistuse väljastamine
11.02.2016	Omanikuvahetus
05.02.2016	Registreerimistunnistuse väljastamine
05.02.2016	Omanikuvahetus
04.12.2015	Registreerimistunnistuse väljastamine
03.12.2015	Reg.tunnistuse vahetus
16.11.2015	Registreerimistunnistuse väljastamine
14.11.2015	Omanikuvahetus
04.04.2012	Omanikuvahetus
26.08.2010	Omanikuvahetus
06.06.2008	Omanikuvahetus
16.07.2007	Registreerimine Eestis
16.07.2007	Registreerimiseelne nõuete kontroll